



EAN: 4015474573826  
[static.hansa.com/0584310082](https://static.hansa.com/0584310082)

- Equipement auxiliaire
- Blanc



## Caractéristiques techniques

## Pièces de rechange



### SP058431000050

|     | Nom                                    | Code     |
|-----|----------------------------------------|----------|
| 5.2 | Joint                                  | 59904624 |
| 5.3 | Joint, 42x3.5                          | 59904764 |
| 5.4 | Joint, 48x33.5x2                       | 59902283 |
| 5.5 | Fixing plate                           | 59904765 |
| 5.6 | Vis, M8x1, SW13                        | 59904766 |
| 6   | Aérateur, M24x1 STD CC A Laiton Arrêté | 59906580 |
| 6   | Aérateur, M24x1 STD HC A               | 59902366 |
| 6   | Aérateur, M24x1 A Blanc Arrêté         | 59905419 |
| 6.1 | Aérateur, M22/24 A                     | 59902081 |
| 6.2 | Joint boule pour mitigeur bidet, M24x1 | 59904920 |
| 7   | Tuyau, L=400 Arrêté                    | 59902584 |
| 7.1 | Joint, 18.5x12.2x1.5                   | 59902313 |
| 9   | Vidage Laiton Arrêté                   | 59906734 |
| 9   | Vidage                                 | 59904620 |