


EAN: 4057304003929
static.hansa.com/50510100

Pièces de rechange

SP50510100



	Nom	Code
01	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
02	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm	59914624