


EAN: 4015474171718
static.hansa.com/50938101

Pièces de rechange

SP50938101



	Nom	Code
1.2	Joint Arrêté	59902296
1.3	Écrou du raccord, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Joint, 45x23x2	59902282
1.6	Joint, 45x24x0.5	59902328
1.7	Set de fixation pour bec Arrêté	59910707
1.8	Ensemble de fixation	59912335
2	Tête Chrome	59913321
2	Tête Blanc	5991332182
2	Tête Noir	5991332184
2	Tête Acier brossé	5991332196
2.1	Tête	59913323
2.2	Levier Chrome	59913322
2.2	Levier Blanc Arrêté	5991332282
2.2	Levier Noir Arrêté	5991332284
2.2	Levier Acier brossé Arrêté	5991332296
2.5	Joint torique	59913320
4	Aérateur, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4	Aérateur, M21.5x1	59913598
4.1	Clé pour aérateur, M21.5x1	59913133