


EAN: 4015474030657
static.hansa.com/0106320282

Pièces de rechange

SP01063102



	Nom	Code
1	Levier, (-2004) Chrome	59901882
1	Levier Blanc Arrêté	5990188282
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Bouchon cache trou, hot/cold	59906705
2	Chape, (-1994) Chrome Arrêté	59904756
2	Chape Chrome	59906563
2.1	Anneau Arrêté	59905365
2.2	Manchon de fixation	59906695
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.2	Hot water limiter	59904759
5	Aérateur, M24x1 A Blanc Arrêté	59905419
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 42x3.5	59904764
5.4	Joint, 48x33.5x2	59902283
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Tuyau Arrête	59905681
5.8	Tuyau	59912709
6	Aérateur, M22x1 A Arrêté	59902365
6.1	Aérateur, M22/24 A	59902081
7	Aérateur avec joint boule Arrêté	59905132
8	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59902366
8.1	Joint boule pour mitigeur bidet, M24x1	59904920
9	Vidage Chrome	59904620