


EAN: 4015474267084
static.hansa.com/01982001

Parti di ricambio

SP01982001



	Nome	Codice
1.2	Giunto Fuori produzione	59902296
1.3	Raccordo dado, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Giunto, 45x23x2	59902282
1.6	Giunto, 45x24x0.5	59902328
1.7	Kit di guarnizione Fuori produzione	59910707
1.8	Set di fissaggio	59912335
2	Maniglia Cromo Fuori produzione	59914071
2.1	Vitone , G1/2	59913457
2.2	Adapter Bianco	59910235
2.3	Dado di fissaggio, d35.5xM24x1	59912023
4	Aereatore, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar Cromo	59914068
6	Piastra Cromo Fuori produzione	59914073