


EAN: 4015474610293  
[static.hansa.com/0228913593](http://static.hansa.com/0228913593)

## Pièces de rechange

**SP02289135**



|     | Nom                                      | Code     |
|-----|------------------------------------------|----------|
| 1   | Levier Blanc <span>Arrêté</span>         | 59910364 |
| 1   | Levier Chrome                            | 59910363 |
| 1.1 | Anneau                                   | 59910941 |
| 1.2 | , M24x1.5                                | 59910159 |
| 2   | Rosaces Chrome/Satin <span>Arrêté</span> | 59910095 |
| 2   | Rosaces, d 70 mm Chrome                  | 59910094 |
| 2   | Rosaces Blanc <span>Arrêté</span>        | 59910096 |
| 2.1 | Joint en caoutchouc                      | 59912463 |
| 3   | Adaptateur                               | 59911033 |
| 3.1 | Mamelon de fil, M12x1/M15x1, AF17        | 59902708 |
| 3.2 | Adaptateur Bleu                          | 59911052 |
| 4   | Rallonge pour mitigeur encastrés, 80 mm  | 59910424 |
| 4.1 | Adaptateur Blanc                         | 59910235 |
| 4.2 | Inside spindle                           | 59910379 |
| 4.3 | Manchon fileté, M24x1.5                  | 59910100 |
| 4.4 | Anneau                                   | 59910694 |