

EAN: 4015474631977
static.hansa.com/0298210586

Pièces de rechange

SP02982105

	Nom	Code
1.1	Joint, 32x2.5 Arrêté	59910233
1.2	Limitateur Arrêté	59910534
1.3	Kit pour nipple Chrome	59910705
2.1	Boulon de fixation, M4 Arrêté	59910234
2.2	Aérateur, M24x1 STD CC A Laiton Arrêté	59906580
2.2	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59902366
2.3	Aérateur, M22/24 A	59902081
3	T-connector	59910687
3.1	Joint, d 11x2 Arrêté	59910686
4.2	Set de fixation pour bec Arrêté	59910707
4.3	Cramping connector	59905061
4.4	Tête, G1/2	59905114
4.5	Adaptateur Blanc	59910235
5	Rosaces Blanc Arrêté	59910096
5	Rosaces, d 70 mm Chrome	59910094
5	Rosaces Chrome/Satin Arrêté	59910095
7	, M24x1.5	59910159
8	Levier Chrome	59910363
9	Vidage Chrome	59904620
9	Vidage Laiton Arrêté	59906734
9.1	Joint	59904624
9.2	Tirette de vidage Chrome Arrêté	59912022