


EAN: 4015474186262
static.hansa.com/41109578

Pièces de rechange

SP41109573



	Nom	Code
1	Levier, L=50, M5 IG	59913335
1.1	Vis, M5x35	59913299
1.4	Joint, d 3x1.5	59913100
1.5	Capuchon Noir Arrêté	59913333
1.5	Capuchon Chrome	59913332
1.5	Capuchon Blanc Arrêté	59913334
2	Rosaces, 150x150 Chrome Arrêté	59913373
2.1	Chape Chrome	59913364
2.2	Bague glissante	59913363
2.3	Joint, d 38x2	59913212
2.4	Rosace Chrome	59913375
2.7	Plaque de fixation Arrêté	59913374
2.9	Fixing plate	59913034
2.10	Vis, M4.5x80	59912890
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4	Cartouche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.3	Douille à vis, M38x1	59912115
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5.6	Bouchon cache trou	59912981
7	Unité fonctionnelle, H/C reversed	59912978
7	Unité fonctionnelle, 3.5, (2011-) Arrêté	59913376
7.1	Blind nut	59912984
7.4	Mamelon de raccordement, (2014-)	59913885
7.5	Joint, d 14x2	59912982
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm	59912754