


EAN: 4015474171749  
[static.hansa.com/50938191](https://static.hansa.com/50938191)

Parti di ricambio

SP50938101



|     | Nome                                                      | Codice     |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1.2 | Giunto <span>Fuori produzione</span>                      | 59902296   |
| 1.3 | Raccordo dado, G1/2, SW32                                 | 59902245   |
| 1.4 | Protective piece                                          | 59905535   |
| 1.5 | Giunto, 45x23x2                                           | 59902282   |
| 1.6 | Giunto, 45x24x0.5                                         | 59902328   |
| 1.7 | Kit di guarnizione <span>Fuori produzione</span>          | 59910707   |
| 1.8 | Set di fissaggio                                          | 59912335   |
| 2   | Vitone Cromo                                              | 59913321   |
| 2   | Vitone Bianco                                             | 5991332182 |
| 2   | Vitone Nero                                               | 5991332184 |
| 2   | Vitone Acciaio spazzolato                                 | 5991332196 |
| 2.1 | Vitone                                                    | 59913323   |
| 2.2 | Leva Cromo                                                | 59913322   |
| 2.2 | Leva Bianco <span>Fuori produzione</span>                 | 5991332282 |
| 2.2 | Maniglia Nero <span>Fuori produzione</span>               | 5991332284 |
| 2.2 | Maniglia Acciaio spazzolato <span>Fuori produzione</span> | 5991332296 |
| 2.5 | O-ring                                                    | 59913320   |
| 4   | Aereatore, M21.5x1, JR Z, (-2014)                         | 59913318   |
| 4   | Aereatore, M21.5x1                                        | 59913598   |
| 4.1 | Chiave per aeratore, M21.5x1                              | 59913133   |