


EAN: 4015474267084  
[static.hansa.com/01982001](https://static.hansa.com/01982001)

Ersatzteile

SP01982001



|     | Name                                              | Art.-Nr. |
|-----|---------------------------------------------------|----------|
| 1.2 | Dichtung <span>Ausgelaufen</span>                 | 59902296 |
| 1.3 | Überwurfmutter, G1/2, SW32                        | 59902245 |
| 1.4 | Schutzteil                                        | 59905535 |
| 1.5 | Dichtung, 45x23x2                                 | 59902282 |
| 1.6 | Dichtung, 45x24x0.5                               | 59902328 |
| 1.7 | Dichtungskit <span>Ausgelaufen</span>             | 59910707 |
| 1.8 | Befestigungssatz                                  | 59912335 |
| 2   | Griff Chrom <span>Ausgelaufen</span>              | 59914071 |
| 2.1 | Oberteil, G1/2                                    | 59913457 |
| 2.2 | Adapter Weiss                                     | 59910235 |
| 2.3 | Gegenmutter, d35.5xM24x1                          | 59912023 |
| 4   | Luftsprudler, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar Chrom | 59914068 |
| 6   | Rosette Chrom <span>Ausgelaufen</span>            | 59914073 |