


EAN: 4015474267084
static.hansa.com/01982001

Pièces de rechange

SP01982001



	Nom	Code
1.2	Joint Arrêté	59902296
1.3	Écrou du raccord, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Joint, 45x23x2	59902282
1.6	Joint, 45x24x0.5	59902328
1.7	Set de fixation pour bec Arrêté	59910707
1.8	Ensemble de fixation	59912335
2	Levier Chrome Arrêté	59914071
2.1	Tête, G1/2	59913457
2.2	Adaptateur Blanc	59910235
2.3	Écrou de maintien, d35.5xM24x1	59912023
4	Aérateur, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar Chrome	59914068
6	Rosaces Chrome Arrêté	59914073