

EAN: 4015474268289
static.hansa.com/49491103

Pièces de rechange

SP49491103

	Nom	Code
1	Levier Chrome	59913972
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape, 33x3 mm Chrome	59912504
3	Écrou de maintien, M37x1, AF30 Arrêté	59912111
4	Cartouche, 3.5 Eco	59912324
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5.1	Set de fixation pour bec	1001264V
5.1	Set de fixation pour bec Arrêté	59913968
5.2	Plaques de compensation	59913973
5.3	Joint, d 34x1.5	59913975
5.5	Plaque de fixation	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.8	Joint, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Tuyau, M8x1, L=560	59912806
5.10	Joint, 6x1.4	59913266
5.11	Ensemble de fixation	59910749
5.12	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Bec Chrome	59913971
7	Aérateur, M24x1 A, low pressure Chrome	59902692
7.1	Aérateur, M22/24, ND	59901553
9	Écrou du raccord	59904969
9.1	Set de fixation pour bec, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Set de fixation pour bec, 10x8	59902272
9.3	Tuyau	59902151
N.I.	Clef, SW30/34	59912108
N.I.	Jeu de bagues Arrêté	59914043

Pièces de rechange

SP49491103(2020)

	Nom	Code
01	Levier Chrome	59913972
02	Chape, 33x3 mm Chrome	59912504
03	Écrou de maintien, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
05	Aérateur, M24x1 A, low pressure Chrome	59902692
06	Set de fixation pour bec	1001264V
07	Limiteur de rotation pour bec, 120°	59914489
08	Vis, M8x1, L=140	59912474
09	Ensemble de fixation	59910749
10	Plaque de fixation	59910008